HR OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA

EN 420:2003+A1 2009 / EN ISO 21420:2020
Opći uvjeti
Kategorija rizika, veličine, oznake, označavanje itd.)
Informacije proizvođača o obavijesti korisnicima

Broj narudžbe/godina proizvodnje

EN 388:2016 **Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika**
A Prva brojka – razina tjelesnosti odpornosti na abrazije (0 - 4)
B Drugi broj – razina svojstva otpornosti na raznošenje kružnim oštricom (0 - 5)
C Treći broj razina svojstva otpornosti na kidanje (0 - 4)
D Četvrti broj razina svojstva otpornosti na probijanje (0 - 4)
E Peti broj – razina svojstva otpornosti na raznošenje ravnom oštricom (A - F)
F Šesti broj – razina otpornosti na udarac (P - nema)
1 = najniža razina svojstva; 4 = najviša razina svojstva; X = nijedna; F = nijedna; P = nijedna
Ako ispitna metoda daje dvije mogućnosti, ispitna metoda je naznačena.
0 = svojstvo zaštite je ispod minimalnog zahtjeva; X = nijedna svojstva; X = navedeno svojstvo nije ispitano ili nije prikladno za ispitivanje / korišćenje
Navedene razine svojstva odnose se na dim rukavice. Rukavice se sastoje od dva sloja
Ako nekoja od rukavica obuhvaca, nekoja od rukavica sadrži dvostruku mrežu
Ako nekoja od rukavica sadrži dvostruku mrežu, ili u slučaju dodira s medicinskim
Ako nekoja od rukavica sadrži dvostruku mrežu, ili u slučaju dodira s medicinskim

EN 407:2004 **Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika (toplina i/ili vatra)**
A Prvi broj – gorenje (0 - 4)
B Drugi broj – prijenos topline dodirom (0 - 4)
C Treći broj – prijenos toplinskog zračenja (0 - 4)
D Četvrti broj – prijenos topline konvekcijom (0 - 4)
E Peti broj – male kapi rastaljenog metala (0 - 4)
F Šesti broj – velike količine rastaljenog metala (0 - 4)
1 = niska razina zaštite; 4 = visoka razina zaštite; X = navedeno svojstvo nije ispitano ili nije prikladno za ispitivanje
Navedena razina svojstva odnosi se na dim rukavice. Zaštita vrijedi samo za cijelu rukavicu sa svim slojevima. Osnožbenja organskim spojevima (ulja, masti, gorivo i sl.) povećavaju rizik od zapaljenja. Morate rukovati postupci elektrici i toplinski vodljive i, opasnosti od strujnog udara i opekline!

EN 511:2006 **Rukavice za zaštitu od hladnoće**
A Prvi broj – otpornost na hladnoću konvekcijom (stupanjem) (0 - 4)
B Drugi broj – otpornost na hladnoću kontaktom (dodirom) (0 - 4)
C Treći broj – otpornost na vodu (vodonepropusnost) (0 - 1)
1 = najniža razina svojstva; 4 = najviša razina svojstva zaštite od hladnoće; X = navedeno svojstvo nije ispitano ili nije prikladno za ispitivanje / korišćenje; 0 = navedeno svojstvo nije ispitano ili nije prikladno za ispitivanje / korišćenje; 1 = navedeno svojstvo je ispitano i ispunjava minimalne zahtjeve za navedeno svojstvo
Vrijednosti dobivene za razine A i C se odnose na cjelu rukavicu (dlan i nadlanicu). Vrijednosti dobivene za razinu B se odnosi samo na dlan
Ne koristiti ako je rukavica oštećena, mokra ili u slučaju dodira s medicinskim
na temperaturi niže od – 20 °C. Rukavica može izazvati iritaciju kožu u
rukovom.

EN 659:2003 **Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika (toplina i/ili vatra)**
A Prva brojka – gorenje (0 - 4)
B Drugi broj – prijenos topline dodirom (0 - 4)
C Treći broj – prijenos toplinskog zračenja (0 - 4)
D Četvrti broj – prijenos topline konvekcijom (0 - 4)
E Peti broj – male kapi rastaljenog metala (0 - 4)
F Šesti broj – velike količine rastaljenog metala (0 - 4)
1 = niska razina zaštite; 4 = visoka razina zaštite; X = navedeno svojstvo nije ispitano ili nije prikladno za ispitivanje
Navedena razina svojstva odnosi se na dim rukavice. Zaštita vrijedi samo za cijelu rukavicu sa svim slojevima. Osnožbenja organskim spojevima (ulja, masti, gorivo i sl.) povećavaju rizik od zapaljenja. Morate rukovati postupci elektrici i toplinski vodljive i, opasnosti od strujnog udara i opekline!

HR OBAVJEST ZA KORISNIKA ZAŠTITNIH RUKAVICA

EN477:2001 + A1:2005 **Rukavice za zavarivače**
Tip A – niska sposobnost (za vilim ostatim tj. mehanizmi i toplinskim svojstvima)
Tip B – visoka sposobnost (za nižim ostatim svojstvima)
Tip B rukavice se preporučuje kada se zahtjeva visoka sposobnost npr. kod TIG zavarivanja.
Tip A rukavice se preporučuje za sve ostala zavarivanja, uključ. elektroluka. Ove rukavice ne pružaju zaštitu od elektrošoka ukoliko upotrebljavaju neispravnim uređajima ili radom pod napomom. Elektrošoc obpomoć je smanjiva ako su rukavice mokre, prljave ili nebojtlepe znojem, bio može povećati rizik.

SASTAV / ALERGIJE
Neke rukavice mogu sadržavati kao sirovinu kao sastavni dio alergija koji izaziva osobe i time izazivati iritaciju kože i/ili alergijske reakcije. Ce pride do alergijska reakcija, se tako potvrdite s zdravnikom.
UPOZORENJE - OVAJ PROIZVOD MOŽE SADRŽAVATI PRIRODNI LATEKS KOJI MOŽE UZROKOVATI ALERGIJSKU REAKCIJU. ZA VIŠE INFORMACIJA MOLIMO OBRATITE SE DOBAVLJAČU ILI KVALITETE TVRTKE LACUNA d.o.o. na: info@lacuna.hr s naznakom: "za odelek kvalitete"

UPUTE ZA RUKOVANJE
Spremanje i čišćenje: Rukavice spremajte u njihovom izvornom pakiranju na hladnom i suhom mjestu. Držite podalje od izvora sunčeve svetlosti, topline, plamena i izvora ozona. Uporabno trajanje rukavica temelji se na trošenju i habanju.
Zbrinjavanje/bacanje: Uporabljene rukavice mogu biti kontaminirane zaraznim ili opasnim tvarima pa ih stoga morate zbrinuti u skladu s uredbama lokalnih vlasti ili ocjene, na odgalištu otpada ili sličnim pogodnim mjestima.
Za ove informacije u obzir uzmite: vrstu, funkcionalnostima, kontaktnje proizvođača tvrtku LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr).
Nije predviđeno odstranjenje rukavica.

VIŠESTRUKO PAKIRANJE/ SKUPNO PAKIRANJE
Nije za pojedinačnu prodaju. Ako distributer odluči pojedinačno ili u otvorenoj paketa prodavati ove rukavice, njihova je obaveza izdavanje zakonskih informacija i obavijesti za korisnika.
LACUNA d.o.o. izjavljuje da su rukavice sukladne s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/425 o Osobnoj zaštitnoj opremi.
Obavijest za korisnika i EU Izjavu o sukladnosti dostupne su na web stranici: www.lacuna.hr
"Pregled tipa osobne zaštitne opreme provelo je prijavljeno tijelo (NB) 2474: MIRTA-KONTROL, d.o.o. Gradska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Hrvatska
"Pregled tipa osobne zaštitne opreme provelo je prijavljeno tijelo (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Codex 07, Francuska

SLO POJASNITEV PIKTOGRAMA

EN 420:2003+A1 2009 / EN ISO 21420:2020
Splošni pogoji
Kategorija tveganja, velikost, oznake, označevanje itd.)
Informacije proizvajalca v obvestilu za uporabnika

Številka naročila/leto proizvodnje

EN 388:2016 **Rokavice za zaščito pred mehaničnim tveganjem**
A Prva številka – raven lastnosti odpornosti proti abraziji (0 - 4)
B Druga številka – raven lastnosti odpornosti proti rezreju s kružnim rezilom (0 - 5)
C Tretja številka – raven lastnosti odpornosti proti trganju (0 - 4)
D Četrta številka – raven lastnosti odpornosti proti prebodu (0 - 4)
E Peta številka – raven lastnosti odpornosti proti rezreju z ravnim rezilom (A - F)
F Šesta številka – Odpornost proti udarcem (brez, da obstaja)
1 = najnižja raven lastnosti; 4 = najvišja raven lastnosti; X = nobena; F = nobena
Ako ispitna metoda daje dvije mogućnosti, ispitna metoda je naznačena.
0 = svojstvo zaštite je ispod minimalnog zahtjeva; X = nijedna svojstva; X = navedeno svojstvo nije ispitano ili nije prikladno za ispitivanje / korišćenje
Navedene razine svojstva odnose se na dim rukavice. Rukavice se sastoje od dva sloja
Ako nekoja od rukavica obuhvaca, nekoja od rukavica sadrži dvostruku mrežu
Ako nekoja od rukavica sadrži dvostruku mrežu, ili u slučaju dodira s medicinskim
Ako nekoja od rukavica sadrži dvostruku mrežu, ili u slučaju dodira s medicinskim

EN 511:2006 **Rokavice za zaščito pred mrazom**
A Prva številka – odpornost proti mrazu s konvekcijo (stopnjami) (0 - 4)
B Druga številka – odpornost proti mrazu s stikom (dotikom) (0 - 4)
C Tretja številka – vodoodpornost (vodotesnost) (0 - 1)
1 = najnižja raven lastnosti; 4 = najvišja raven lastnosti zaščite pred mrazom.
X = navedeni lastnosti ni preizkušen ali ni primerna za preizkušanje / ni primerna za uporabo.
Vrednosti dobljene za ravni A in C, se nanašata na celo rokavico (dlan in gornji del rokavice)
Rokavice ne uporabljajte, če je poškodovana, mokra ali v primeru dotika s predmeti
s temperaturo, ki je nižja od – 20 °C. Rokavice lahko izzovi izotačje izotačje kožnih v rokovom.

EN 407:2004 **Rokavice za zaščito pred toplotnimi riziki (toplota in/ali ogenj)**
A Prva številka – gorenje (0 - 4)
B Druga – prenos toplote z dotikom (0 - 4)
C Tretja – prenos toplotnega sevanja (0 - 4)
D Četrta številka – prenos toplote s konvekcijo (0 - 4)
E Peta – majhne kapljice raztopljenega kovine (0 - 4)
F Šesta – velike kapljice raztopljene kovine (0 - 4)
1 = najnižja raven lastnosti; 4 = najvišja raven lastnosti; X = navedena lastnost ni preizkušena ali ni primerna za preizkušanje.
Navedena raven lastnosti se nanaša na dim rokavica. Zaščita velja samo za celo rokavico z vsemi plastmi. Onesnaženost z organskimi spojinami (olja, maščobe, gorivo in podi) povečujejo rizik vžiga. Morate rokavice poslanovljiv elektriko in toplotno prevodne – nevarnost elektrošoga udera in opeklin!

SRB OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA

EN 420:2003+A1 2009 / EN ISO 21420:2020
Opšti uslovi
Kategorija rizika, veličine, oznake, označavanje itd.)
Informacije proizvođača o obaveštenjima korisnicima

Broj narudžbine/godina proizvodnje

EN 388:2016 **Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika**
A Prvi broj – nivo svojstva otpornosti na abrazije (0 - 4)
B Drugi broj – nivo svojstva otpornosti na raznošenje kružnim oštricom (0 - 5)
C Treći broj nivo svojstva otpornosti na kidanje (0 - 4)
D Četvrti broj – nivo svojstva otpornosti na probijanje (0 - 4)
E Peti broj – nivo svojstva otpornosti na raznošenje ravnom oštricom (A - F)
F Šesti broj – Otpornost na udar (samo ako postoji)
1 = najniži nivo svojstva; 4 = najviši nivo svojstva; X = nijedan; F = nijedan
Ako ispitna metoda daje dvije mogućnosti, ispitna metoda je naznačena.
0 = svojstvo zaštite je ispod minimalnog nivo svojstva; X = navedeno svojstvo nije ispitano ili nije prikladno za ispitivanje / korišćenje
Navedeni nivo svojstva odnosi se na dim rukavice. Rukavice se sastoje od dva sloja
Ako nekoja od rukavica obuhvaca, nekoja od rukavica sadrži dvostruku mrežu
Ako nekoja od rukavica sadrži dvostruku mrežu, ili u slučaju dodira s medicinskim
Ako nekoja od rukavica sadrži dvostruku mrežu, ili u slučaju dodira s medicinskim

EN 511:2006 **Rukavice za zaštitu od hladnoće**
A Prvi broj – otpornost na hladnoću konvekcijom (stupanjem) (0 - 4)
B Drugi broj – otpornost na hladnoću kontaktom (dodirom) (0 - 4)
C Treći broj – otpornost na vodu (vodonepropusnost) (0 - 1)
1 = najniži nivo svojstva; 4 = najviši nivo svojstva zaštite od hladnoće; X = navedeno svojstvo nije ispitano ili nije prikladno za ispitivanje / korišćenje; 0 = navedeno svojstvo nije ispitano ili nije prikladno za ispitivanje / korišćenje; 1 = navedeno svojstvo je ispitano i ispunjava minimalne zahtjeve za navedeno svojstvo
Vrednosti dobivene za nivo A i C, se odnose na celu rukavicu (dlan i nadlanicu). Vrednosti dobivene za nivo B se odnosi samo na dlan
Ne koristiti ako je rukavica oštećena, mokra ili u slučaju dodira s medicinskim
na temperaturi niže od – 20 °C. Rukavice može izazvati iritaciju kožu u rukovom.

EN 407:2004 **Rukavice za zaštitu od toplotnih rizika (toplota i/ili vatra)**
A Prvi broj – gorenje (0 - 4)
B Drugi broj – prenos toplote dodirom (0 - 4)
C Treći broj – prenos toplote konvekcijom (0 - 4)
D Četvrti broj – prenos toplotnog zračenja (0 - 4)
E Peti broj – male kapi rastaljenog metala (0 - 4)
F Šesti broj – velike količine rastaljenog metala (0 - 4)
1 = niski nivo; 4 = visoki nivo; X = navedeno svojstvo nije ispitano ili nije prikladno za ispitivanje
Navedeni nivoi svojstva odnosi se na dim rukavice. Zaštita vrši samo za celu rukavicu sa svim slojevima.
Onečišćenje/prljavost organskim spojevima (ulja, masti, gorivo i sl) povećava rizik od zapaljenja. Morate rukovati postupci elektrici i toplotno vodljive – opasnosti od strujnog udara i opekline!

SRB OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKA ZAŠTITNIH RUKAVICA

EN477:2001 + A1:2005 **Rukavice za zavarivače**
Tip A – niska sposobnost (za vilim ostatim tj. mehanizmi i toplotnim svojstvima)
Tip B – visoka sposobnost (za nižim ostatim svojstvima)
Tip B rukavice se preporučuje kada se zahteva visoka sposobnost npr. kod TIG zavarivanja.
Tip A rukavice se preporučuje za sve ostala zavarivanja, uklj. elektroluka. Ove rukavice ne pružaju zaštitu od elektrošoka ukoliko upotrebljavaju neispravnim uređajima ili radom pod napomom. Elektrošoc obpomoć je smanjena ako su rukavice mokre, prljave ili nebojtlepe znojem, bio može povećati rizik.

SASTAV / ALERGIJE
Neke rukavice mogu sadržavati kao sirovinu kao sastavni dio alergija koji izaziva osobe i time izazivati iritaciju kože i/ili alergijske reakcije. Ce pride do alergijska reakcija, se tako potvrdite s zdravnikom.
UPOZORENJE - OVAJ PROIZVOD MOŽE SADRŽAVATI PRIRODNI LATEKS KOJI MOŽE UZROKOVATI ALERGIJSKU REAKCIJU. ZA VIŠE INFORMACIJA MOLIMO OBRATITE SE DOBAVLJAČU ILI KVALITETE TVRTKE LACUNA d.o.o. na: info@lacuna.hr s naznakom: "za odelek kvalitete"

UPUTE ZA RUKOVANJE
Spremanje i čišćenje: Rukavice spremajte u njihovom izvornom pakiranju na hladnom i suhom mjestu. Držite podalje od izvora sunčeve svetlosti, topline, plamena i izvora ozona. Uporabno trajanje rukavica temelji se na trošenju i habanju.
Zbrinjavanje/bacanje: Uporabljene rukavice mogu biti kontaminirane zaraznim ili opasnim tvarima pa ih stoga morate zbrinuti u skladu s uredbama lokalnih vlasti ili ocjene, na odgalištu otpada ili sličnim pogodnim mjestima.
Za ove informacije u obzir uzmite: vrstu, funkcionalnostima, kontaktnje proizvođača tvrtku LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr).
Nije predviđeno odstranjenje rukavica.

VIŠESTRUKO PAKIRANJE/ ZBIRNO PAKIRANJE
Nije za pojedinačnu prodaju. Ako distributer odluči pojedinačno ili u otvorenoj paketa prodavati ove rukavice, njihova je obaveza izdavanje zakonskih informacija i obavijesti za korisnika.
LACUNA d.o.o. izjavljuje da su rukavice sukladne s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/425 o Osobnoj zaštitnoj opremi.
Obavijest za korisnika i EU Izjavu o sukladnosti dostupne su na web stranici: www.lacuna.hr
"Pregled tipa osobne zaštitne opreme provelo je prijavljeno tijelo (NB) 2474: MIRTA-KONTROL, d.o.o. Gradska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Hrvatska
"Pregled tipa osobne zaštitne opreme provelo je prijavljeno tijelo (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Codex 07, Francuska

EN PICTOGRAM EXPLANATION

EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020
General conditions
Risk category, sizes, labels, marking etc.)
Manufacturer's information in user manual

Order number/year of manufacture

EN 388:2016 **Protective gloves against mechanical risks**
A First number = abrasion resistance level (0 - 4)
B Second number = circular blade cut resistance level (0 - 5)
C Third number = tear resistance level (0 - 4)
D Fourth number = puncture resistance level (0 - 4)
E Fifth number = straight blade cut resistance level (A - F)
F Sixth number = impact resistance (if applicable)
1 = lowest level; 4 = highest level; X = highest level of performance;
(A = lowest F = highest level of straight blade cut resistance);
P = protection (if applicable) = minimum level of characteristic; X = performances not tested or not appropriate for testing/use.
0 = performance is below the minimum performance the pain of the glove.
For gloves which contain more unbound layers, the results are valid only for what has necessarily reflect the performances of the outer layer. Gloves with liner resistance level 1 = Protection is proved only for the part of the glove that is protected by moving machine parts. Gloves do not provide protection against chemicals, biological risks, radiation, nuclear contamination, micro-organisms, or fluid (or similar) penetration and they do not protect against electric shock.

EN 511:2006 **Protective gloves against cold**
A First number = resistance to convection cold (0 - 4)
B Second number = resistance to contact cold (0 - 4)
C Third number = waterproofness (0 - 1)
1 = lowest level; 4 = highest level of protection against cold
X = performances not tested or not appropriate for testing/use.
Values obtained for A and C concern the whole glove (palm and back of hand)
Values obtained for level B concern only the palm
Do not use if the glove is damaged, wet or in the event of contact with objects at a temperature below – 20°C. Gloves may lose their insulation performances in
contact with moisture.

EN 407:2004 **Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)**
A First number - Resistance to flammability (0 - 4)
B Second number - Contact heat resistance (0 - 4)
C Third number- Convective heat resistance (0 - 4)
D Fourth number- Radiant heat resistance (0 - 4)
E Fifth number - Resistance to small splashes of molten metal (0 - 4)
F Sixt number - Resistance to large splashes of molten metal (0 - 4)
1 = low level of performances; 4 = higher level of preformances, X = performance
not tested or not appropriate for testing/use.
Performances indicated are valid for the whole glove (palm of gloves. The protection applies only to a complete glove with all layers.
Contamination by organic compounds (oils, fats, petrol, etc.) increase the risk
of ignition. Wet gloves become electrically and thermally conductive – risk of
electric shock and burns!

EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020
Kathet e përgjithshme
(kategoria e rrezikut, madhësitë, shenjat, shënimi etj)
Informacioni prodhuesit i dërguar shfrytëzuesit

Numri i porosisë/viti i prodhimit

EN 388:2016 **Dorezat për mbrojtjen prej rreziqeve mekanike**
A Numri i parë – niveli i karakteristikës së rezistencës me prerje me thërrmë (0 - 4)
B Numri i dytë – niveli i karakteristikës së rezistencës me prerje me thikë mbthese (0 - 5)
C Numri i tretë – niveli i karakteristikës së rezistencës me shqitje (0 - 4)
D Numri i katërt – niveli i karakteristikës së rezistencës ndaj shpimit (0 - 4)
E Numri i pestë – niveli i karakteristikës së rezistencës me prerje me thikë me skajet e
rrafshëta (A - F)
F Numri i gjashtë – Rezistenca ne goditje (vetëm nëse ekziston)
1 = niveli me i ulët; 4 = niveli me i lartë i karakteristikës; X = niveli i karakteristikës; (A = niveli me i ulët; F = niveli me i lartë i karakteristikës te rezistencës me prerje me thikë me skajet e rrafshëta)
0 = karakteristika e mbrojtjes është nën minimumin e nivelit të karakteristikës 1;
X = niveli i karakteristikës nuk është testuar ose nuk është e përshtatshme
per ta bëre testimin
Niveli i karakteristikës te emërusë kanë të bëjnë me dorëza shpuhëse. Dorezat
me dorëza shpuhëse nuk ofrojnë mbrojtje ndaj shpimeve me gjilpëra, sëpatë,
rasojë, mësoje te mëdhënë, uji, mezjane prej rymës elektike (pajisje) / elementet
rënë tensioni dhe jo ndaj ndotjes me mikrobë ose mikroorganizëm.

EN511:2006 **Dorezat për mbrojtjen prej të ftohtit**
A Numri i parë – rezistenca ne të ftohtë me konvekcion (rymës) (0 - 4)
B Numri i dytë – rezistenca ne të ftohtë me kontakt (0 - 4)
C Numri i tretë – rezistenca në uji (mos lëshim të ujit) (0 - 1)
1 = niveli me i ulët; 4 = niveli me i lartë i karakteristikës te mbrojtjes
prej te ftohtë; X = karakteristika e emërua nuk është testuar ose nuk është e
përshtatshme per hulumtim / përdorim.
Mos lësoni ujë; 1 = ka pasë ujë ne gjysmë e ujë i lënë dorëza (dorëza qe nuk lëshon ujë).
0 = dorëza lëshon ujë
Vetëm të flutura e dorës (nëse A dhe C kanë të bëjnë me tërë dorëz.)
shuplakës. Vlerat te fituara per A dhe C kanë te bëjnë me tërë dorëz.
Dorëza e ftohtë mund te shkaktojë irritim te lëkurës. Nëse dorëza bëhet e njomë
apo ndodhet prekëset me te ulta se – 20 °C. Dorëza mund te humbë karakteristikat e
izolimit ne lagësi.

EN407:2004 **Dorezat për mbrojtje nga rreziqet e nxehtësisë (njëmbëshëm edhe/ose zjarr)**
A Numri i parë – djegia (0 - 4)
B Numri i dytë – bartja e nxehtësisë me prekje (0 - 4)
C Numri i tretë – bartja e nxehtësisë me konvekcion (0 - 4)
D Numri i katërt – bartja e nxehtësisë me rezatim (0 - 4)
E Numri i pestë – pika te vogëla te shkrirë metalit (0 - 4)
F Numri i gjashtë – pika te mëdhënë te shkrirë metalit (0 - 4)
1 = niveli i ulët; 4 = mbrojtja e mirë i lartë i mbrojtjes; X = karakteristika e emërua
nuk është testuar ose nuk është e përshtatshme per hulumtim / përdorim.
Niveli i karakteristikës te emërua kanë te bëjnë me dorëza shpuhëse. Mbrojtja
vlen vetëm per dorëza te plota me te gjithë shtresat. Ndotjet me lënde
organike (vajra, yndyrë, lëndë djegëse edhe te ngjashme) rrisin rrezikun prej
djegies. Dorëza te njomë bëhen te ngarkuar elektrike dhe termike – rrezik prej
mbrojtjes – njësi prej goditëse se rymës dhe djegies!

ALB SHPJEGIMI I PIKTOGRAMEVE

ALB INFORMATA PËR PËRDORUESIN E UDHËZIMEVE PËRPUNUESIT

EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020
Kushtet e përgjithshme
(kategoria e rrezikut, madhësitë, shenjat, shënimi etj)
Informacioni prodhuesit i dërguar shfrytëzuesit

Numri i porosisë/viti i prodhimit

EN 388:2016 **Dorezat per mbrojtjen prej rrezikeve mekanike**
A Numri i parë – niveli i karakteristikës te rezistencës me abrazio (0 - 4)
B Numri i dytë – niveli i karakteristikës te rezistencës me prerje me thikë mbthese (0 - 5)
C Numri i tretë – niveli i karakteristikës te rezistencës me shqitje (0 - 4)
D Numri i katërt – niveli i karakteristikës te rezistencës ndaj shpimit (0 - 4)
E Numri i pestë – niveli i karakteristikës te rezistencës me prerje me thikë me skajet e
rrafshëta (A - F)
F Numri i gjashtë – Rezistenca ne goditje (vetëm nëse ekziston)
1 = niveli me i ulët; 4 = niveli me i lartë i karakteristikës; X = niveli i karakteristikës; (A = niveli me i ulët; F = niveli me i lartë i karakteristikës te rezistencës me prerje me thikë me skajet e rrafshëta)
0 = karakteristika e mbrojtjes është nën minimumin e nivelit të karakteristikës 1;
X = niveli i karakteristikës nuk është testuar ose nuk është e përshtatshme per ta bëre testimin
Niveli i karakteristikës te emërua kanë te bëjnë me dorëza shpuhëse. Dorezat
me dorëza shpuhëse nuk ofrojnë mbrojtje ndaj shpimeve me gjilpëra, sëpatë,
rasojë, mësoje te mëdhënë, uji, mezjane prej rymës elektike (pajisje) / elementet
rënë tensioni dhe jo ndaj ndotjes me mikrobë ose mikroorganizëm.

EN511:2006 **Dorezat per mbrojtjen prej të ftohtit**
A Numri i parë – rezistenca ne të ftohtë me konvekcion (rymës) (0 - 4)
B Numri i dytë – rezistenca ne të ftohtë me kontakt (0 - 4)
C Numri i tretë – rezistenca në uji (mos lëshim të ujit) (0 - 1)
1 = niveli me i ulët; 4 = niveli me i lartë i karakteristikës te mbrojtjes
prej te ftohtë; X = karakteristika e emërua nuk është testuar ose nuk është e
përshtatshme per hulumtim / përdorim.
Mos lësoni ujë; 1 = ka pasë ujë ne gjysmë e ujë i lënë dorëza (dorëza qe nuk lëshon ujë).
0 = dorëza lëshon ujë
Vetëm të flutura e dorës (nëse A dhe C kanë të bëjnë me tërë dorëz.)
shuplakës. Vlerat te fituara per A dhe C kanë te bëjnë me tërë dorëz.
Dorëza e ftohtë mund te shkaktojë irritim te lëkurës. Nëse dorëza bëhet e njomë
apo ndodhet prekëset me te ulta se – 20 °C. Dorëza mund te humbë karakteristikat e
izolimit ne lagësi.

EN407:2004 **Dorezat per mbrojtje nga rreziqet e nxehtësisë (njëmbëshëm edhe/ose zjarr)**
A Numri i parë – djegia (0 - 4)
B Numri i dytë – bartja e nxehtësisë me prekje (0 - 4)
C Numri i tretë – bartja e nxehtësisë me konvekcion (0 - 4)
D Numri i katërt – bartja e nxehtësisë me rezatim (0 - 4)
E Numri i pestë – pika te vogëla te shkrirë metalit (0 - 4)
F Numri i gjashtë – pika te mëdhënë te shkrirë metalit (0 - 4)
1 = niveli i ulët; 4 = mbrojtja e mirë i lartë i mbrojtjes; X = karakteristika e emërua
nuk është testuar ose nuk është e përshtatshme per hulumtim / përdorim.
Niveli i karakteristikës te emërua kanë te bëjnë me dorëza shpuhëse. Mbrojtja
vlen vetëm per dorëza te plota me te gjithë shtresat. Ndotjet me lënde
organike (vajra, yndyrë, lëndë djegëse edhe te ngjashme) rrisin rrezikun prej
djegies. Dorëza te njomë bëhen te ngarkuar elektrike dhe termike – rrezik prej
mbrojtjes – njësi prej goditëse se rymës dhe djegies!

HU TIPUSOK ÉS JELLEGZETESSÉGEK

EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020
Általános feltételek
(kockázati kategória, méretek, jelölések, jelölés stb.)
Az felhasználó számára szóló ismertetők

Rendelés szám/ gyártási év

EN 388:2016 **Mechanikus kockázatok elleni védőkesztyű**
A Első szám = ellenállóképesség az abrasiv szemcsék ellen (0 - 4)
B Második szám = kés alapú penge vágó ellenállóképesség szint (0 - 5)
C Harmadik szám = szakítószál szemmel ellenállóképesség szint (0 - 4)
D Negyedik szám = szúrás ellenállóképesség szint (0 - 4)
E Ötödik szám = egyenes penge vágó ellenállóképesség szint (A - F)
F Hatodik szám = ütésállóság szint (ha szükséges)
1 = a legalacsonyabb szint; 4 = a legmagasabb szint; X = nincs szint
P = szúrásállóság (ha szükséges) = minimum szint; X = nincs szint
0 = szúrásállóság szint a szúrás szúrásállóság szint minimuma alatt; X = a felszerelt
szúrásállóság szint vizsgálata nincs szükséges
A felsorolt szúrásállóság szinte a kesztyű fenyeme vonatkozik. A két vagy több
réteg nem kötött szálat tartalmazó kesztyűk esetén az eredmények csak azokra
kötődnek ennek a szálnak a szerkezetére.
Az 1 szintű betétellel rendelkezőkesztyűk esetén csak azok rendelkezik
szúrásállóság szinttel, amelyek a mozgó gépek szúrás szúrásállóságú részeit fedik.
A kesztyűk nem nyújtanak szúrásállóságot vegyi anyagok, folyadékok, vírusok,
baktériumok, gombák, mikroszervezetek és a szúrás szúrásállóságú folyadékok elleni
bennedezések / elemek) és mástól, amit az emlitett szabvány nem tartal.

EN511:2006 **Hideg elleni védőkesztyű**
A Első szám = ellenállóképesség az áramló levegő szemcsék ellen (áramlásszál) (0 - 4)
B Második szám = felszínt szemmel ellenállóképesség szint (érintkezéssel) (0 - 4)
C Harmadik szám = vízállóság szint (vízhatlanság) (0 - 1)
1 = a legalacsonyabb legalacsonyabb szintje; 4 = hideg elleni képesség legmagasabb
szintje
X = a felszerelt tulajdonságok nem vizsgálták vagy nem alkalmas vizsgálatra /
felhasználásra
0 = a hőszigetelő tulajdonságok szintje a minimum szint alatt van
1 = a tulajdonságok

CS OBJAŠŇUJENÍ PIKTOGRAMŮ

EN 420:2003+A1:2009/EN ISO 21420:2020
Všeobecné požadavky
Obecné rizika, ochranná opatření, značky, uživatelské návody
Informace výrobce uvedené v informacích pro uživatele

Číslo odpovědnéý /rok výroby

EN 388:2016 **Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům**
A První číslo = úroveň odolnosti proti abrazi (0 - 4)
B Druhé číslo = úroveň odolnosti proti pokojení kruhovou čepelí (0 - 5)
C Třetí číslo = úroveň odolnosti proti trhání (0 - 4)
D Čtvrté číslo = úroveň odolnosti proti propichnutí (0 - 4)
E Páté číslo = úroveň odolnosti proti pokojení nárazem depeli (A - F)
F Šesté číslo Odolnost proti pokojení nárazem depeli
1= nejnižší úroveň; 4 (5) = nejvyšší úroveň (A = nejnižší; F = nejvyšší úroveň
EN 407:2004 **Ochranné rukavice proti ohni**
0 = úroveň nejnižší; 4 (5) = nejvyšší úroveň (úroveň 5 X = uvedená vlastnost nebyla zkoumána nebo není vhodná pro zkoumání použití
Uvedené úrovně vlastností výrobků se na obalu nebo, U rukavic se dvěma nebo více vrstev, které nejsou ve spojení, klasifikace nemusí nutně být ukázaném nejnižší úrovní.
Rukavice s textilní vrstvou, jejíž tloušťka nejméně 1,1 mm bez použití pot jsou, kde může dojít k vážnému nárazu do stroje nebo zařízení jeho pohybujícími částmi.
Rukavice nemohou chránit proti mechanickým nárazům (drcení, nadseknutím, tepelným rázu), vodu, rizika souvisejících s elektrickým proudem (zařízení / část pod napětím) a jiné (mýty, na které se tato norma nevztahuje.

EN 511:2006 **Ochranné rukavice proti chladu**
A První číslo = odolnost proti chladu sálaním/ konvekci (prodloužení) (0 - 4)
B Druhé číslo = odolnost proti chladu kontaktem (0 - 4)
C Třetí číslo = odolnost proti vodnímu nárazu (nepronikání) (0 - 5)
1 = nejnižší úroveň; 4 = nejvyšší úroveň (0 - 4)
X = uvedená vlastnost nebyla zkoumána nebo není vhodná pro zkoumání použití
Vodoodpornost = celá rukavice je vodotěsná (nepromokavá rukavice), 0 = rukavice není nepromokavá
Hodnoty získané pro úroveň A a C vztahují se na celou rukavici (dlaň a hřbet)
Hodnota získaná pro úroveň B vztahuje se jenom na dlaň
Tato rukavice poskytuje ochranu proti chladu v případě dotyku s předměty až kvalitě pod – 10 °C. Rukavice může přijít se pod izolační vlastnosti v mokrém prostředí.

EN407:2004 **Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (tepla a/nebo ohni)**
A První číslo = hořlavost (0 - 4)
B Druhé číslo = přenos tepla dotykem (0 - 4)
C Třetí číslo = přenos tepla konvekcí (0 - 4)
D Čtvrté číslo = přenos tepla zářením (0 - 4)
E Páté číslo = malá kapka roztaveného kovu (0 - 4)
F Šesté broj = velké množství roztaveného kovu (0 - 4)
1 = nejnižší úroveň; 4 = nejvyšší úroveň (0 - 4) X = uvedená vlastnost nebyla zkoumána nebo není vhodná pro zkoumání použití.
Uvedené úrovně vlastností výrobků se na obalu nebo, U rukavic. Ochrana se vztahuje pouze na vlastnosti uvedené v tabulce.
Zneškodnění organizovaným způsobem (otoky, tuky, pálivá a podobně) jedlých rizikových vzpěrných. Model rukavice se stanoví elektrickou a teplotně vodivé – nebezpečí úrazu elektrickým proudem a vzniku popálenin

CS INFORMACE PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH RUKAVIC

EN407:2001 + A1:2005 **Rukavice pro svářeče**
Typ A – riziká úrovně mechanické, tepelné (konvekcí a sálavým teplem), mechanickými a tepelnými vlastnostmi.
Typ B – riziko úrovně dovednosti (s nižšími ostatními vlastnostmi). Rukavice Typ B se doporučují pouze ve výjimečné vysoké úrovni dovednosti nad svařování TIG
Rukavice typu A se doporučují pro všechny ostatní druhy svařování , včetně obloukové. Tyto rukavice neposkytují ochranu proti elektrickému proudu izolovaných vnitřní zdroj nebo jiný pod napětím .
Elektrická rezistiva se snižuje, pokud jsou rukavice mokré, nebo znečistené, co může zvýšit riziko.

SLOŽENÍ / ALERGIE
Některé rukavice mohou obsahují látky, které mohou u citlivých osob vyvolat alergické podráždění (kůže, dýchací systém). Jestliže se vyskytne nějaká reakce, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
UPOZORNĚNÍ - TENTO VÝROBEK NEOBSAHOVAT PŘÍRODNÍ LATEX, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT ALERGICKOU REAKCI. PRO DALŠÍ INFORMACE OBRÁTTE SE NA ODDĚLENÍ KVALITY SPOLEČNOSTI LACUNA d.o.o. na: info@lacuna.hr s označením : "oddělení kvality

NÁVODY K POUŽITÍ
Skladování a údržba: Rukavice skladujte v původním balení v chladném a suchém prostředí. Uchovávejte mimo dosahu přímého slunečného záření, tepla, plamenu a zdrojů ozonu. Zvadnout rukavice: zabránit opotřebení a zastarávání.
Znečištění/odhavování: Použité rukavice můžou být kontaminované infekčními nebo nebezpečnými látkami a mají být zneškodněny v souladu s místními orgánů nebo obce, na skládce nebo je spálit za kontrolovaných podmínek. Pro další informace o výběru, použití a funkčnosti rukavic, a pro kopii prohlášení o shodě CE, kontaktujte prosím společnost LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr)
Nepředpokládá se žadná údržba rukavic.

HROMADNÉ BALENÍ/ SKUPINOVÉ BALENÍ
Není určené pro jednotlivý prodej. Pokud se distribuují rozhodnou rukavice prodávané v jednotlivém balíčku, jejich povinností je vydávat přání informace a návody k použití.

Návod k použití rukavic lze elektronicky stáhnout z naše webové stránky: www.lacuna.hr

LACUNA d.o.o. prohlašuje, že jsou rukavice v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými ve Nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Označení pro užívatele a EU Prohlášení o shodě je k dispozici na webové stránky: www.lacuna.hr

*Překoušení typu osobních ochranných prostředků provádí oznámený subjekt [NB] 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Croatia

** Překoušení typu osobních ochranných prostředků provádí oznámený subjekt [NB] 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, FRA

EN421:2010 + A1:2010 **Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření**
Tipo A – riziko úrovně mechanické, tepelné (konvekcí a sálavým teplem), mechanickými a tepelnými vlastnostmi.
Tipo B – riziko úrovně dovednosti (s nižšími ostatními vlastnostmi). Rukavice Typ B se doporučují pouze ve výjimečné vysoké úrovni dovednosti nad svařování TIG
Rukavice typu A se doporučují pro všechny ostatní druhy svařování , včetně obloukové. Tyto rukavice neposkytují ochranu proti elektrickému proudu izolovaných vnitřní zdroj nebo jiný pod napětím .
Elektrická rezistiva se snižuje, pokud jsou rukavice mokré, nebo znečistené, co může zvýšit riziko.

COMPOZITIE/ALERGII
Unele produse pot conține substanțe care pot provoca alergii la persoane sensibile și pot duce astfel la iritări ale pielii și/sau reacții alergice. În cazul unei reacții alergice, consultați medicul.
AVERTIZARE - ACEST PRODUS POATE CONTINE LATEX NATURAL CARE POATE PROVOCA REACTII ALERGICE. PENTRU MAI MULTE INFORMATII, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTATI DEPARTAMENTUL CALITATE AL FIRMEI LACUNA d.o.o. LA ADRESA: info@lacuna.hr CU INDICAȚIA "for Quality Department"

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Păstrare și utilizare: Depozitați produsul în ambalajul inițial în condiții uscate și reci. Feriți-le de lumina directă a soarelui, căldură, foc și surse de ozon. Ofilirea produsului: evitați uzura și îmbătrânirea prematură.
Eliminare/depozitare deșeuri: Mănușile uzate pot fi contaminate cu substanțe infectioase sau periculoase și de aceea trebuie eliminate în conformitate cu legislația locală sau naațională privind gestionarea deșeurilor, prin depozitare la gunoi sau incinerare în condiții controlate. Pentru mai multe informații cu privire la selectarea mănușilor, utilizarea și funcționalitatea acestora și pentru a obține o copie a declarației de conformitate cu CE, puteți contacta producătorul, firma LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr)
Nu este prevăzută întreținerea mănușilor.

IMPACHETARE MULTIPLĂ / IN MASĂ
Pereche de mănuși nu se vând separat. Dacă distribuitorul decide să vândă mănuși separat sau de perechi deschise, acesta este obligat să emită informații legale și instrucțiuni de utilizare.
Instrucțiunile de utilizare a mănușilor pot fi descărcate în formă electronică de pagina noastră de Internet: www.lacuna.hr
LACUNA d.o.o. declară că mănușile produse corespund cerințelor esențiale de sănătate și siguranță din Regulamentul (EU) 2016/425 privind echipamentul individual de protecție.
Notificarea pentru utilizatori și Declarația de conformitate UE sunt disponibile pe pagina web: www.lacuna.hr
* Inspecția de ambalajul individual de protecție a fost efectuată de organismul notificat [NB] 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Croatia
** Inspecția tipului de protecție a fost efectuată de organismul notificat [NB] 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, FRA

RU LEGENDA PICTOGRAME

EN420:2003+A1:2009/EN ISO 21420:2020
Общие требования
Общие риски, защитные меры, маркировка, инструкции
Информация, предоставленная производителем для пользователя

Номер или год изготовления

EN 388:2016 **Защита от механических рисков**
A первое число = уровень износостойкости (0 - 4)
B второе число = уровень порезостойкости (0 - 5)
C третьего числа = уровень прочности на разрыв (0 - 4)
D четвертое число = уровень стойкости к проколу (0 - 4)
E пятое число = уровень ударостойкости (A - F)
F шестое число = уровень стойкости к порезам от ударов лезвия (1 - 5)
1 = наименьшее число на свободе; 4 (5) = наивысшего числа на свободе; (A = наименьшее; F = наивысшее)
0 = свободно на шкале и в целях дискуссии
0 = ниже уровня, определенного для данного показателя
X = уровень не определен
Наведенные числа на свободе не одинаковые на длинные. Рукавицы со два или более слои - где не соединяются, и которые могут быть ниже, чем 1,1 мм без использования пот, подвергающиеся ударам, которые могут быть серьезными, если они могут быть зажаты движущимися частями машины или устройства.
Перчатки не могут защищать от механических ударов (дробление, нарезание, тепловой удар), от воды, от рисков, связанных с электрическим током (оборудование / часть под напряжением) и другие (мифы, на которые эта норма не распространяется.

EN511:2006 **Защита от холода**
A Первое число = защита от конвекции и теплового излучения (прогрев) (0 - 4)
B Второе число = защита от контакта (0 - 4)
C Третье число = водонепроницаемость (0 - 5)
1 = наименьшее число на свободе; 4 = наивысшего числа на свободе; X = не определен
Водонепроницаемость: 1 = без проникания воды на шкале
Водонепроницаемость: 0 = рукавица не в водонепроницаемо
Показатели, полученные для A и C относятся к всей перчатке (ладонь и над чистой)
Показатель B относится только к ладони
Данная перчатка обеспечивает защиту от холода до -10 °C. Рукавицы может до не потерять свои изоляционные свойства во влажной среде.

EN407:2004 **Защита от термических рисков (тепла и / или огня)**
A Первое число = горючесть (0 - 4)
B второе число = перенос на теплоемкость (0 - 4)
C Третье число = перенос на теплоемкость с дугой (0 - 4)
D Четвертое число = перенос на теплоемкость по излучению (0 - 4)
E Пятое число = капля расплавленного металла (0 - 4)
F Шестое число = большое количество расплавленного металла (0 - 4)
1 = число наименьшее; 4 = высшее число на шкале; X = неопределенность
Наведенные числа на свободе не одинаковые для ладони и над ладонью. Показатели, полученные для ладони и над ладонью, могут быть ниже, чем показатели, полученные для всего на шкалы рукавицы, так включите в показ.
Защитные свойства перчаток ставят электрическую и теплопроводность - опасность удара током и ожогами!

MK ОБЈАСНЕНИЕ НА ПИКТОГРАМ

EN420:2003+A1:2009/EN ISO 21420:2020
Општи барања
(материјали на рака, гранежи, сушење, лесадирање и т.н.)
Информација од производителот до корисникот

Број на варанка/година на производство

EN 388:2016 **Ракавици за заштита од механички опасности**
А прво место = ниво на свесталото - отпорност на абразија (0 - 4)
Б второ место = ниво на свесталото - отпорност на сечење со острица (0 - 5)
Ц третиот број = ниво на свесталото - отпорност на кинење (0 - 4)
Д четврт број = ниво на свесталото - отпорност на пробивање (0 - 4)
Е петот број = ниво на свесталото - отпорност на сечење со ударна острица (A - F)
Ф шестот број = ниво на свесталото - отпорност на кинење
1 = најниско ниво на свесталото; 4 (5) = највисокото ниво на свесталото; (A = најниско; F = највисоко)
0 = свесталото на шкала и за дискусија - нема ниво
0 = свесталото на шкала и за дискусија - нема ниво
X = не е определено
Наведените нивоа на свесталото се одреедуваат на длаканите. Ракавици со два или повеќе слои - кои не се поврзани, и кои можат да бидат ниски, отколку 1,1 мм без употреба на пот, кои подлежат на удирања, кои можат да бидат сериозни ако тие можат да бидат зафатени од движечките делови на машината или уредот.
Ракавиците не можат да ја заштитат од механички удирања (дробење, сечење, топлотен шок), од вода, од ризици поврзани со електричната струја (опрема / елемент под напонски) и од другите (митови, на кои оваа норма не се однесува.

EN511:2006 **Ракавици за заштита од студ**
А Првиот број = отпорност на топлинско зрачење (топлина) (0 - 4)
Б второ место = отпорност на студ со контакт (дојдовот) (0 - 4)
Ц третиот број = водоотпорност (водоотпорна ракавица) (0 - 5)
1 = најниско ниво на свесталото; 4 = највисокото ниво на свесталото за заштита од студ
X = свесталото свесталото не е испитано или не е соодветен за заштита од студ.
Водоотпорност:
Водоотпорност:1 = Без пропуштање вода на шкала
Водоотпорност: 0 = ракавица не е водоотпорна
Резултатите добиени за А и Ц се однесуваат на целата ракавица (длаката и над длаката)
Резултатот добиен за Б се однесува на длаката
Не треба да се користите ракавици оцветени, можи или во случај на отпадоци на производство, кои ја намалуваат заштитата на ЗЗ. Ракавица може да ја загуби своите изолациски својства во влажната средина.

EN407:2004 **Ракавици за заштита од топлинни ризици (топлина и / или огни)**
А Првиот број = горливост (0 - 4)
Б второ место = пренос на топлинска со допир (0 - 4)
Ц Третиот број = пренос на топлинска со конвекција (0 - 4)
Д Четвртиот број = пренос на топлинска со зрачење (0 - 4)
Е Петиот број = капка на стопен метал (0 - 4)
Ф Шестиот број = голем количество на стопен метал (0 - 4)
1 = число на ниско ниво на заштита; 4 = високо ниво на заштита; X = наведенето свесталото
Наведените нивоа на свесталото се одреедуваат на длаканите. Заштитата ниво за целата ракавица, а не само на ниво на длаканите.
Ракавиците не ја заштитуваат од механички удирања (дробење, сечење, топлинен шок), од вода, од ризиците поврзани со електричната струја (опрема / елемент под напонски) и другите (митови, на кои оваа норма не се однесува.

ПОВЕЗЕЧКИ ПАКУВАЊА / ГРУПНО ПАКУВАЊЕ
Не е предвидено за продажба. Ако дистрибуторот решил да ги ги продава ракавиците поединечно или одделно во пакет, него е обврска и е задолжен да ги обезбеди информациите и упатствата за употреба.
Упатството за употреба на ракавици можете да го преземете електронски на нашата веб страница: www.lacuna.hr
LACUNA d.o.o. изјавува дека ракавиците се во согласност со суштинските барањата и сигурносни барања на Регулативата (ЕУ) 2016/425 за личната заштитна опрема.
Информацијата за корисникот и ЕУ изјавата за усогласеност се достапни на веб страницата: www.lacuna.hr
* Пратката на типа на личната заштитна опрема го проведе надворешниот орган [NB] 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Croatia
** Пратката на типа на личната заштитна опрема го проведе надворешен тестер [NB] 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, Франција

BG ОБЯСНЕНИЕ НА ГРАФИКИТЕ

EN420:2003+A1:2009/EN ISO 21420:2020
Общи изисквания
(материали на ръцете, гънки, сушене, лепване и т.н.)
Информация, предоставена от производителя до потребителя

Номер на партидата/година на производство

EN 388:2016 **Ръкавици за защита от механично въздействие**
А - Първи номер = характерно число на абразивна съпротивление (0 - 4)
Б - Втори номер = характерно число на съпротивление на разрязване с кръгло острие (0 - 5)
В - Третото число = характерно число на съпротивление на разкъсване (0 - 4)
Г - Четвърти номер = характерно число на съпротивление на пробиване (0 - 4)
Д - Пети номер = характерно число на съпротивление на разрязване с удар върху остриета (A - F)
Е - Шестото число =Съпротивление на удар (само ако съществува)
1 = най-ниско ниво; 4 (5) = най-високо ниво; (A = най-ниско и F = най-високо
характерно число на съпротивление при разрязване с ударно острие)
0 = характеристиката на защита е под минималните изисквания на ниво 1.
X =посочената характеристика не е изследвана или не е приложима за изследване / неопределена
Посочените нива на свойствата на ръкавицата се определят на косъм. Ръкавици с два или повече слоя - сам по себе си не свързани, биологично влияние, и могат да бъдат по-ниски, отколкото 1,1 мм без използване на пот, подлежащи на удари, които могат да бъдат сериозни, ако ръцете им бъдат хванати от движещите се части на машина или устройство.
Ръкавиците не могат да осигурят механична защита (смачкване, топлинен шок), от вода, от рисковете, свързани с електрическия ток (оборудване / елемент под напрежение) и другите (митове, на които тази норма не се отнася.

EN511:2006 **Ръкавици за защита от студ**
А - Първи номер = конвекция и топлинно излъчване (прогрев) (0 - 4)
Б - Втори номер = контактна студ (0 - 4)
В - Третото число = водоотпорност (0 - 5)
1 = най-ниско ниво на свесталото; 4 = най-високото ниво на свесталото за защита от студ
X = свесталото свесталото не е изследвано или не е приложимо за изследване
Водоотпорност:
Водоотпорност: 1 = Без проникване на вода по шкалата
Водоотпорност: 0 = ръкавицата не е водоотпорна
Стойностите получени за А и С се отнасят до цялата ръкавица (длани и над нитка)
Стойността, получена за Б се отнася само за длаката
Да не използвате ръкавици, които са оцветени или отпадъци, тъй, тъй, тъй